



CONTRATANTE:

COTO C.I.C.S.A

Dirección : Paisandu 1842
 Localidad : Cap. Federal
 Teléfono :
 Comitente :

Privado



TRABAJO:

Estudios y Proyecto Ejecutivo obras Hidráulicas e Instalaciones Sanitarias.

Alcance: 7- Proyecto Ejecutivo

DETALLE DE LOS SERVICIOS:

Terminado

Tipo de Contrato :			Compulsa de Precios
Monto de los Servicios (original - actualizado)		\$ 97.405,00	\$ 97.405,00
Código del Contrato :			114 - Coto Madariaga
Año de los Servicios:			2006
Prestación de los Servicios (fecha inicio - fecha finalización de contrato)	0	28/04/2006	25/09/2006
Indicadores de la Prestación (duracion, meses hombre, cantidad de prof.)	5	25	8
Asociada con:		Porcentaje UTE:	0%

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

Nombre : COTO GENERAL MADARIAGA

Localización : Buenos Aires
 Monto del Contrato de la Obra (original - actualizado) \$ 17.500.000 \$ 17.500.000

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

F	Personal	Indice de Tareas Principales	Descripción Específica
D	José Cornejo	Diseño y ejecución general de proyecto	Informe Hidrogeológico de Convalidación Técnica previa, comprende: Consumos máximos estimados diarios y horarios; Caracterización y Relevamiento hidrogeológico e hidroquímico del área de estudio con datos y mediciones actualizadas; Clasificación climática
E	Horacio Tavecchio	Dirección de proyecto	
E	Gonzales Andia	Inspección general de proyecto	
E	Miguel Fainstein	Tareas de Agrimensura - Relevamientos Topográficos	
E	Cristina Matrone	Estudios Hidrológicos e Hidráulicos - Modelación	
E	Silvia Lendaro	Proyectos de Estructuras Hidráulicas ó Tuberías	
C	Carlos Dalto	Proy. de Arq. ó Urbanismo - Instalaciones en General	
JR	Leticia Olivé	Estudios de Impacto Ambiental - Ejecución de PGA	
		Acciones mitigadoras de Impacto Ambiental	
		Proyectos de Saneamiento Básico y Abastecimiento	
		Proyecto de Infraestructura Vial	
		Cálculo y Proyecto de Estructuras de Hormigón Armado	
		Mecánica de Suelos y Fundaciones	
		Revisión - Ejecución de la Ingeniería de Detalle	
		Completar los diseños del proyecto y pliegos de licitación	
		Control de Avance y Cronograma de Obra	
		Control de Costos y Cambios en la Obra	
		Aseguramiento de Calidad	
		Programas de Seguridad e Higiene y su monitoreo	
		Coordinación/Asistencia a Inspecciones de Taller/Equipos	
		Coordinación con el Contratista y los Subcontratistas	
		Coordinación con el Comitente de las Obras	
		Coordinación con municipios, entes públicos y privados	
		Asistencia técnica en los Procesos Licitatorios de Obras	
		Servicios de asesoramiento técnico especializado	
		Medidas no estructurales para Comités de Cuencas	
		Análisis/Diseño de la Operación y Mantenimiento de Obras	
		Fortalecimiento Institucional	
		Planes Directores - Maestros	
		Plan de Acción social	
		Plan de Rehúso de áreas recuperadas	
		Plan de Situaciones de Emergencia	
		Sistemas de Información Geográficos	
			Se estudiaron los drenajes externos e internos , verificándose sus dimensiones y caudales. Se proyectaron las obras necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües del predio y su entorno. Se evaluaron los desagües de la Ruta 11 en corresponden
			Elaboración de un Pliego y Asesoramiento técnico sobre las condiciones a cumplir por las plantas de tratamiento para los desagües cloacales y efluentes líquidos a generar en las distintas actividades del emprendimiento.